

INFORME DE REPARACION



RECOMET LTDA.

Cliente: BERINHARD.
Componente: EJE ESTRIADO N°2.
OTR. Interna: 244.

APROBADO POR:	
Cargo	Jefe de Producción
Nombre	Francisco Mena T.
Fecha	11 Abril de 2017

REALIZADO POR:	
Cargo	Control de Calidad
Nombre	Mauricio Muñoz G.
Fecha	11 Abril de 2017

INDICE

Ítem	Descripción	Pág.
1	OBJETIVOS.....	3
2	REFERENCIA.....	3
3	RECEPCION.....	3
4	ACTIVIDADES DE REPARACION.....	3-4-5
5	METROLOGIA.....	6
6	CONCLUSIONES.....	6

RECMET

1. Objetivos

El presente documento, tiene por objeto dar a conocer las actividades de reparación realizada al componente.

2. Referencia

- OT: 244.

3. Recepción

El componente a reparar fue aprobado con fecha 06 Abril de 2017; se recepcionó con fecha 05 de Abril de 2017, procediendo al descargo mediante el uso de grúa móvil, se deriva al área mecánica, lugar en donde se da inicio al proceso de evaluación.

4. Actividades de Realizar

- Limpieza.
- Inspección Visual.
- Metrología: Dado el requerimiento de cliente se controla dimensionalmente las pistas indicadas.
Esta no se encuentran dentro de las tolerancias exigidas.
 - ✓ Se observa zona con desgaste en pista de sello y arrastre de material en pista de rodamiento.
 - ✓ Se somete a proceso de mecanizado, posterior metalizado.
- Metalizado: Componente es metalizado con proceso Arco Spray, lo cual, se utiliza material Base 75B y de Aporte 60T.
- Finalmente el componente es mecanizado y rectificado para sus medidas finales.

Componente entra en el área para su evaluación, mecánica donde se detecta desgaste en pistas de sello y rodamiento.



Componente sometido a proceso de Metalizado, posterior mecanizado.



Componente en etapa de rectificación donde se obtiene los diámetros requerido por cliente.



Trabajo finalizado.



5. METROLOGIA DEL COMPONENTE

Medidas Registradas antes de Recuperar			
Pista Rodamiento			
Zona Posición	1	2	3
0 °	280,05	280,05	280,05
45 °	280,05	280,05	280,05
90 °	280,06	280,05	280,06
135 °	280,06	280,06	280,05

Medidas Requeridas por Cliente 280,06 /280,09			
Pista rodamiento			
Zona Posición	1	2	3
0 °	280,09	280,09	280,09
45 °	280,09	280,09	280,09
90 °	280,09	280,09	280,09
135 °	280,09	280,09	280,09

Medidas Registradas antes de Recuperar		
Pista Sello		
Zona Posición	1	2
0 °	Se observa pista con desgaste y rayas.	
45 °		
90 °		
135 °		

Medidas Requeridas por Cliente 406,27 / 406,53mm		
Pista Sello		
Zona Posición	1	2
0 °	406,35	406,35
45 °	406,35	406,35
90 °	406,35	406,35
135 °	406,35	406,35

6.- CONCLUSIONES

- Componente se encuentra dentro del rango de medidas solicitadas por el cliente,
- Componente no presenta discontinuidades ni desviaciones, producto del proceso de metalizado,

“Componente cumple con la reparación exigida por cliente”

RECOMET