

INFORME DE REPARACION



RECOMET LTDA.

Cliente: H-E PARTS MORGAN.
Componente: ANCHOR BRAKE.
OTC. Cliente: 616.
OTR. Interna: 462.

REALIZADO POR:	
Cargo	Control de Calidad
Nombre	Mauricio Muñoz G.
Fecha	04 Septiembre de 2018

APROBADO POR:	
Cargo	Jefe de Producción
Nombre	Francisco Mena T.
Fecha	04 Septiembre de 2018

INDICE

Ítem	Descripción	Pág.
1	OBJETIVOS.....	3
2	REFERENCIA.....	3
3	RECEPCION.....	3
4	ACTIVIDADES DE REPARACION.....	3-4-5
5	METROLOGIA.....	6
6	CONCLUSIONES.....	7

RECMET

1. Objetivos

El presente documento, tiene por objeto dar a conocer las actividades de reparación realizada al componente.

2. Referencia

- OTR: 462.

3. Recepción

El componente a reparar fue aprobado con fecha 01 de Septiembre de 2018; se recepcionó con fecha 27 de Septiembre de 2018, procediendo al descargo mediante el uso de grúa móvil, se deriva al área mecánica, lugar en donde se da inicio al proceso de evaluación.

4. Actividades de Realizar

- Limpieza.
- Inspección Visual.
- Metrología: Dado el requerimiento de cliente se controla dimensionalmente la pista indicada. Estas no se encuentran dentro de la tolerancia exigida.
 - ✓ Se observa zona con excesivo desgaste y rayas en alojamiento de sello.
 - ✓ Se somete a proceso de mecanizado, posterior metalizado.
- Metalizado: Componente es metalizado con proceso Arco Spray, lo cual, se utiliza material Base 75B y de Aporte 60T.
- Finalmente el componente es mecanizado y rectificado para sus medidas finales.



Componente entra en el área mecánica para su evaluación, donde se detecta desgastes y rallas en pistas de sellos.



Componente sometido a proceso de Metalizado, posterior mecanizado.



Componente en etapa de rectificado y finalizado. donde se obtiene los diametros requerido por cliente.

RECMET

5.- METROLOGIA DEL COMPONENTE

Medidas Registradas antes de Recuperar		
Pista Superior		
Zona Posición	1	2
0 °	949,06	948,07
45 °	949,06	948,07
90 °	949,06	948,07
135 °	949,08	949,06

Medidas Requeridas por Cliente 950,00 +/- 0,05mm		
Pista Superior		
Zona Posición	1	2
0 °	950,00	950,00
45 °	950,00	950,00
90 °	950,00	950,00
135 °	950,00	950,00

RECMET

7. CONCLUSIONES

- Componente se encuentra dentro del rango de medidas solicitadas por el cliente,
- Componente no presenta discontinuidades ni desviaciones, producto del proceso de metalizado,

“Componente cumple con la reparación exigida por cliente”

RECOMET